

Linea	Modello	Articolo
P&P	SOFTSHELL NORTON	GGXEV417

ABBIGLIAMENTO INVERNALE

Campi d'impiego:

Capo di abbigliamento per utilizzo generico in vari ambiti, adatto sia per le mezze stagioni che in presenza di temperature fredde ma non estreme e in presenza di vento sia durante il lavoro sia come articolo casual per il tempo libero.

INFO TECNICHE:

Peso: 330 gr/mq

Colori disponibili: 13 Grigio/Fluo e 65 Blu/Fluo

Taglie: S-M-L-XL-XXL-XXXL

Categoria:  **PRIMA**

Certificazioni:
UNI EN ISO 13688:2022

TABELLA TAGLIE:

	S	M	L	XL	2XL	3XL
TORACE	53	55	57	59	61	63
LUNGHEZZA	67	69	71	73	75	77
LUNGH.MANICA	64	65	66	67	68	69
SPALLE	46	48	50	52	54	56
FONDO	51	53	55	57	59	61

TESSUTI:

Softshell 3 strati
94% poliestere 6% spandex
Impermeabile (W/P 8000 mm.) traspirante (MVP 800 mm.)

SPECIFICHE:

Zip lunga
Cappuccio staccabile
Cuciture e cerniere in colore fluo
Due tasche laterali chiuse con cerniera fluo
Una tasca al petto chiusa con cerniera fluo
Tre tasche interne
Polsini regolabili con velcro
Coulisse con fermacorda al fondo

IMBALLAGGIO:

Cartone da 12

PITTOGRAMMI:

 **PRIMA CATEGORIA**

Tessuto esterno certificato
OEKO-TEX®


PRESTAZIONI:

UNI EN 13688:2022	requisiti	risultati
Determinazione pH	3,5<pH<9,5	Pass
Solidità colore al sudore acido e alcalino	Grado 4	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	pass
Variazione dimensionale	± 3%	pass

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA		STIRATURA NON AMMESSA
	CLORO NON AMMESSO		CENTRIFUGA AMMESSA
	LAVAGGIO A SECCO NON AMMESSO		LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 40°C
	ASCIUGARE APPESO GOCCIOLANTE		

Linea	Modello	Articolo
P&P	SOFTSHELL NORTON	GGXEV417

LIMITI:

Indumenti che NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi in operazioni di saldatura e procedimenti connessi e di scarsa visibilità.

CONSIGLI PER L'USO:

Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione. Le caratteristiche di visibilità vengono alterate qualora il capo stesso non risulti adeguatamente pulito o abbia subito modifiche non autorizzate.

PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:

Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali